INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm

INPUT
L G R
SSS
SSS
4u7
4u7
LA3161
10K
10K
100K
100K
10K
10K
100
100
OUTPUT
L G R
4u7
4u7
C1815
C1815
100n
100n
10K
10K
100
100
SSOK
SSOK
1K5
1K5
10k
10k
33
33
G +12V
4u7
4u7
6x6mm